



## Rue du Marché aux Herbes n°84 à Bruxelles : étude archéologique d'une façade baroque (BR639-01)

**Vol. 4 : annexes**

BAUDRY Antoine & MODRIE Sylvianne

18 avril 2025 – Version 1.0

## Annexe 1 : liste des unités stratigraphiques (US)

<b>US</b>	<b>Localisation</b>	<b>Description</b>
<b>US1</b>	Façade	Façade primitive de la bâtie
<b>US2</b>	Rez-de-chaussée	Poutre métallique en I comblée de mortier
<b>US3</b>	Rez-de-chaussée	Ancre métallique sciée et repliée
<b>US4</b>	Premier étage	Crépis en ciment
<b>US5</b>	Premier étage	Réfection en briques de la base de l'allège de la baie n°3
<b>US6</b>	Premier étage	Alignement de briques posées sur chant dans les parties hautes des piédroits des baies du premier étage (n°1-3)
<b>US7</b>	Premier étage	Abaissement des linteaux des baies du premier étage (n°1-3)
<b>US8</b>	Deuxième étage	Abaissement des linteaux des baies du deuxième étage (n°4-6)
<b>US9</b>	Deuxième étage	Réfection en ciment, au deuxième étage, de la corniche, et au troisième étage, de la corniche et des seuils des baies n°7 et 9
<b>US10</b>	Pignon	Ancre métallique située au troisième étage, à gauche, entre les baies 7 et 8
<b>US11</b>	Pignon	Ancre métallique située au troisième étage, à droite, entre les baies 8 et 9
<b>US12</b>	Deuxième étage	Abaissement des seuils des baies du deuxième étage (n°4-6)
<b>US13</b>	Façade	Ravalement d'une grande partie des refends
<b>US14</b>	Pignon	Maçonnerie peu soignée posée sur le sommet de l'aileron de droite
<b>US15</b>	Pignon	Bouchage de la baie sommitale (n°10)
<b>US16</b>	Pignon	Réfection en béton de la baie sommitale (n°10).
<b>US17</b>	Premier étage	Comblement de l'allège de la baie droite du premier étage (n°3)
<b>US18</b>	Deuxième étage	Comblement des allèges des baies gauche et droite du deuxième étage (n°4 et 6).
<b>US19</b>	Deuxième étage	Comblement de l'allège de la baie centrale du deuxième étage (n°5).
<b>US20</b>	Pignon	Deux petits comblements alignés en briques bleues-noires (ancien trou de boulin) dans les ailerons
<b>US21</b>	Deuxième étage	Quatre petits comblements alignés en briques (ancien trou de boulin) au-dessus de la quatrième corniche
<b>US22</b>	Pignon	Fronton sommital en briques
<b>US23</b>	Pignon	Première lamelle de plomb posée sur le pignon chantourné
<b>US24</b>	Non attribuée	Non attribuée

<b>US25</b>	Non attribuée	Non attribuée
<b>US26</b>	Non attribuée	Non attribuée
<b>US27</b>	Non attribuée	Non attribuée
<b>US28</b>	Non attribuée	Non attribuée
<b>US29</b>	Non attribuée	Non attribuée
<b>US30</b>	Premier étage	Enduit bleu visible sur le mur et le piédroit de la baie droite du premier étage
<b>US31</b>	Premier étage	Enduit blanc visible sur le mur et le piédroit de la baie droite du premier étage
<b>US32</b>	Premier étage	Enduit bleu visible sur le mur et le piédroit de la baie droite du premier étage
<b>US33</b>	Premier étage	Enduit gris visible sur le mur et le piédroit de la baie droite du premier étage
<b>US34</b>	Deuxième étage	Fine couche d'enduit (blanc ?) inaccessible, sous les linteaux primitifs des baies du deuxième étage (n°4-6)
<b>US35</b>	Façade	Enduit rouge sur toute la façade
<b>US36</b>	Pignon	Enduit gris recouvrant <b>US0035</b>
<b>US37</b>	Pignon	Enduit blanc recouvrant <b>US0036</b>
<b>US38</b>	Premier étage	Enduit présent sur l'abaissement des linteaux <b>US0007</b> et <b>US0008</b>
<b>US39</b>	Façade	Enduit composé d'une couche centimétrique à la chaux de couleur rose chair grisé, avec finition en gris foncé – noir
<b>US40</b>	Pignon	Lait de chaux millimétrique blanc recouvrant la première lamelle de plomb du pignon chantourné ( <b>US0023</b> )
<b>US41</b>	Premier étage	Petite réfection maçonnerie
<b>US42</b>	Premier étage	Réfection de l'appui de la fenêtre n°1
<b>US43</b>	Premier étage	Petite réfection maçonnerie
<b>US44</b>	Premier étage	Petite réfection maçonnerie
<b>US45</b>	Premier étage	Petite réfection maçonnerie
<b>US46</b>	Premier étage	Transformation de la fenêtre n°2 en porte-balcon
<b>US47</b>	Deuxième étage	Petite réfection maçonnerie
<b>US48</b>	Pignon	Deux petites perturbations maçonneries
<b>US49</b>	Premier étage	Petite réfection maçonnerie

## Annexe 2 : Liste des photographies

N°	Nom de la photographie	Légende de la photographie
1	BR639_20220916_01	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
2	BR639_20220916_02	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
3	BR639_20220916_03	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
4	BR639_20220916_04	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
5	BR639_20220916_05	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
6	BR639_20220916_06	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
7	BR639_20220916_07	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
8	BR639_20220916_08	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
9	BR639_20220916_09	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
10	BR639_20220916_10	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
11	BR639_20220916_11	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
12	BR639_20220916_12	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
13	BR639_20220916_13	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
14	BR639_20220916_14	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
15	BR639_20220916_15	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
16	BR639_20220916_16	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
17	BR639_20220916_17	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
18	BR639_20220916_18	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
19	BR639_20220916_19	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
20	BR639_20220916_20	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
21	BR639_20220916_21	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
22	BR639_20220916_22	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
23	BR639_20220916_23	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
24	BR639_20220916_24	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
25	BR639_20220916_25	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
26	BR639_20220916_26	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique



56	BR639_20220916_56	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
57	BR639_20220916_57	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
58	BR639_20220916_58	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
59	BR639_20220916_59	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
60	BR639_20220916_60	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
61	BR639_20220916_61	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
62	BR639_20220916_62	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
63	BR639_20220916_63	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
64	BR639_20220916_64	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
65	BR639_20220916_65	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
66	BR639_20220916_66	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
67	BR639_20220916_67	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
68	BR639_20220916_68	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
69	BR639_20220916_69	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
70	BR639_20220916_70	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
71	BR639_20220916_71	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
72	BR639_20220916_72	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
73	BR639_20220916_73	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
74	BR639_20220916_74	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
75	BR639_20220916_75	Vue générale de la façade enduite avant intervention archéologique
76	BR639_20220923_001	Enduit ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
77	BR639_20220923_002	Enduit ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
78	BR639_20220923_003	Enduit ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
79	BR639_20220923_004	Linteau en béton de la baie n°10 ( <b>US0016</b> ).
80	BR639_20220923_005	Baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
81	BR639_20220923_006	Ancre dans le pignon chantourné ( <b>US0024</b> ).
82	BR639_20220923_007	Fronton de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
83	BR639_20220923_008	Corniche-archivolte du troisième étage, baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
84	BR639_20220923_009	Corniche-archivolte du troisième étage, baie n°8 ( <b>US0001</b> ).

85	BR639_20220923_010	Baies du pignon n°7-9.
86	BR639_20220923_011	Baies du pignon n°7-9.
87	BR639_20220923_012	Ancre ( <b>US0011</b> ).
88	BR639_20220923_013	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.
89	BR639_20220923_014	Corniche du deuxième étage.
90	BR639_20220923_015	Baies du deuxième étage n°4 et 5.
91	BR639_20220923_016	Baies du deuxième étage n°4-6.
92	BR639_20220923_017	Seuil des baies du deuxième étage ( <b>US0012</b> ).
93	BR639_20220923_018	Seuil des baies du deuxième étage ( <b>US0012</b> ).
94	BR639_20220923_019	Seuil des baies du deuxième étage ( <b>US0012</b> ).
95	BR639_20220923_020	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).
96	BR639_20220923_021	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).
97	BR639_20220923_022	Baies du premier étage n°1-3.
98	BR639_20220923_023	Piédroit de la baie n°1.
99	BR639_20220923_024	Vue arrière du fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
100	BR639_20220923_025	Vue du pignon chantourné ( <b>US0001</b> ).
101	BR639_20220923_026	Enduit ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
102	BR639_20220923_027	Enduit ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
103	BR639_20220923_028	Enduit ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
104	BR639_20220923_029	Corniche sous fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
105	BR639_20220923_030	Corniche sous fronton sommital ( <b>US0022</b> ).
106	BR639_20220923_031	Baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
107	BR639_20220923_032	Aileron en creux bordant la baie n°10 et enduits ( <b>US0036-37</b> ).
108	BR639_20220923_033	Aileron en creux bordant la baie n°10 et enduits ( <b>US0036-37</b> ).
109	BR639_20220923_034	Partie gauche du pignon ( <b>US0001</b> ).
110	BR639_20220923_035	Ancre du pignon ( <b>US0024</b> ).
111	BR639_20220923_036	Fronton de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
112	BR639_20220923_037	Fronton de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
113	BR639_20220923_038	Fronton de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ).

114	BR639_20220923_039	Partie droite du pignon ( <b>US0001</b> ), ressaut ravalé ( <b>US0013</b> ).
115	BR639_20220923_040	Corniche-archivolte couronnant la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
116	BR639_20220923_041	Corniche-archivolte couronnant la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
117	BR639_20220923_042	Baie du troisième étage n°8.
118	BR639_20220923_043	Baies du troisième étage n°7-9.
119	BR639_20220923_044	Baies du troisième étage n°7-9.
120	BR639_20220923_045	Baies du troisième étage n°7-9.
121	BR639_20220923_046	Aileron gauche du pignon chantourné ( <b>US0001</b> ).
122	BR639_20220923_047	Baie du troisième étage n°9.
123	BR639_20220923_048	Corniche-archivolte couronnant la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
124	BR639_20220923_049	Baies du troisième étage n°7-9.
125	BR639_20220923_050	Imposte de la baie n°8.
126	BR639_20220923_051	Aileron droite du pignon chantourné ( <b>US0001</b> ) et rehaussement ( <b>US0014</b> ).
127	BR639_20220923_052	Aileron droite du pignon chantourné ( <b>US0001</b> ) et rehaussement ( <b>US0014</b> ).
128	BR639_20220923_053	Baie n°10.
129	BR639_20220923_054	Fronton de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
130	BR639_20220923_055	Linteau de la baie du troisième étage n°7.
131	BR639_20220923_056	Corniche à la base du pignon chantournée ( <b>US0001</b> ) restaurée en ciment ( <b>US0009</b> ).
132	BR639_20220923_057	Brique ordinaire de la façade ( <b>US0001</b> ), parties hautes.
133	BR639_20220923_058	Trou de boulin bouché de briques ( <b>US0020</b> ), aileron gauche ( <b>US0001</b> ).
134	BR639_20220923_059	Trou de boulin bouché de briques ( <b>US0020</b> ), aileron gauche ( <b>US0001</b> ).
135	BR639_20220923_060	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.
136	BR639_20220923_061	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.
137	BR639_20220923_062	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
138	BR639_20220923_063	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
139	BR639_20220923_064	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
140	BR639_20220923_065	Fronton couronnant la baie du deuxième étage n°5 ( <b>US0001</b> ).
141	BR639_20220923_066	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le fronton couronnant la baie du deuxième étage n°5 ( <b>US0001</b> ).
142	BR639_20220923_067	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ) et réfection en ciment ( <b>US0009</b> ).

143	BR639_20220923_068	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
144	BR639_20220923_069	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°4.
145	BR639_20220923_070	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
146	BR639_20220923_071	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
147	BR639_20220923_072	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ) et abaissement du linteau ( <b>US0008</b> ) de la baie n°4.
148	BR639_20220923_073	Plomb dans le linteau de la baie n°4.
149	BR639_20220923_074	Plomb dans le linteau de la baie n°4.
150	BR639_20220923_075	Linteau de la baie n°4.
151	BR639_20220923_076	Abaissement du linteau de la baie n°5 ( <b>US0008</b> ).
152	BR639_20220923_077	Linteau de la baie n°5.
153	BR639_20220923_078	Linteau de la baie n°6 et abaissement du linteau ( <b>US0008</b> ).
154	BR639_20220923_079	Linteau de la baie n°6 et abaissement du linteau ( <b>US0008</b> ).
155	BR639_20220923_080	Piédroit des baies 5-6.
156	BR639_20220923_081	Baies du deuxième étage n°4-6.
157	BR639_20220923_082	Baies du deuxième étage n°4-6.
158	BR639_20220923_083	Allèges des baies du deuxième étage n°4-6.
159	BR639_20220923_084	Allèges des baies du deuxième étage n°4-6.
160	BR639_20220923_085	Abaissement du seuil de la baie n°4 ( <b>US0012</b> ).
161	BR639_20220923_086	Abaissement du seuil de la baie n°4 ( <b>US0012</b> ).
162	BR639_20220923_087	Abaissement du seuil de la baie n°4 ( <b>US0012</b> ).
163	BR639_20220923_088	Allèges des baies du deuxième étage n°5-6.
164	BR639_20220923_089	Abaissement du seuil des baies n°5-6 ( <b>US0012</b> ).
165	BR639_20220923_090	Allèges des baies du deuxième étage n°5-6.
166	BR639_20220923_091	Ressaut en briques.
167	BR639_20220923_092	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ).
168	BR639_20220923_093	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ).
169	BR639_20220923_094	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ).
170	BR639_20220923_095	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).
171	BR639_20220923_096	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).

172	BR639_20220923_097	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).
173	BR639_20220923_098	Comblement de l'allège de la baie n°3 ( <b>US0017</b> ).
174	BR639_20220923_099	Base de l'allège de la baie n°3.
175	BR639_20220923_100	Allège de la baie n°3.
176	BR639_20220923_101	Maçonnerie à droite de l'allège de la baie n°3 ( <b>US0001-5</b> ).
177	BR639_20220923_102	Brique d'un ressaut.
178	BR639_20220923_103	Aileron en creux bordant la baie n°10.
179	BR639_20220923_104	Aileron en creux bordant la baie n°10.
180	BR639_20220923_105	Aileron en creux bordant la baie n°10, enduits ( <b>US0035</b> ).
181	BR639_20220923_106	Aileron en creux bordant la baie n°10, enduits ( <b>US0035</b> ).
182	BR639_20220923_107	Aileron en creux bordant la baie n°10, enduits ( <b>US0035</b> ).
183	BR639_20220923_108	Aileron en creux bordant la baie n°10, enduits ( <b>US0035</b> ).
184	BR639_20220923_109	Aileron en creux bordant la baie n°10, enduits ( <b>US0035</b> ).
185	BR639_20220923_110	Aileron en creux bordant la baie n°10, enduits ( <b>US0035</b> ).
186	BR639_20220923_111	Fronton de la baie n°10 et enduit de fausses briques ( <b>US0035</b> ).
187	BR639_20220923_112	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le fronton de la baie n°10.
188	BR639_20220923_113	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le fronton de la baie n°10.
189	BR639_20220923_114	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le fronton de la baie n°10.
190	BR639_20220923_115	Enduit de fausses briques ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital.
191	BR639_20220923_116	Enduit de fausses briques ( <b>US0035</b> ) sous le fronton sommital.
192	BR639_20220923_117	Vue arrière du pignon sommital ( <b>US0022</b> ).
193	BR639_20220923_118	Vue arrière du pignon sommital ( <b>US0022</b> ).
194	BR639_20220923_119	Vue arrière du pignon sommital ( <b>US0022</b> ).
195	BR639_20220923_120	Vue de la rue du marché aux herbes.
196	BR639_20220923_121	Vue de la rue du marché aux herbes.
197	BR639_20220923_122	Vue arrière du pignon sommital ( <b>US0022</b> ).
198	BR639_20220923_123	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.
199	BR639_20220923_124	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.
200	BR639_20220923_125	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.

201	BR639_20220923_126	Comblement des allèges des baies n°4-5 ( <b>US0018</b> et <b>US0019</b> ).
202	BR639_20220923_127	Comblement de l'allège de la baie n°4 ( <b>US0018</b> ).
203	BR639_20220923_128	Seuil de la baie n°3 ( <b>US0001</b> ).
204	BR639_20220923_129	Poutre en I de la devanture commerciale ( <b>US0002</b> ).
205	BR639_20220923_130	Maçonnerie à droite de l'allège de la baie n°3 ( <b>US0001-5</b> ).
206	BR639_20220923_131	Maçonnerie à droite de l'allège de la baie n°3 ( <b>US0001, US0005</b> ).
207	BR639_20220923_132	Ancre sciée à droite de l'allège de la baie n°3 ( <b>US0003</b> ).
208	BR639_20220923_133	Seuil de la baie n°3 ( <b>US0001</b> ).
209	BR639_20220923_134	Enduits sur le piédroit de la baie n°3 ( <b>US0030-32</b> ).
210	BR639_20220923_135	Enduits au premier étage de la façade ( <b>US0030-32</b> ).
211	BR639_20220923_136	Enduits au premier étage de la façade ( <b>US0030-32</b> ).
212	BR639_20220923_137	Allège de la baie n°3 ( <b>US0017</b> ).
213	BR639_20220923_138	Piédroit de la baie n°3 ( <b>US0001</b> ).
214	BR639_20220923_139	Seuil ( <b>US0001</b> ) et allège ( <b>US0017</b> ) de la baie n°3.
215	BR639_20220923_140	Façade ( <b>US0001</b> ) plaquée contre l'immeuble n°82.
216	BR639_20220923_141	Bandeau ravalé au premier étage ( <b>US0001, US0013</b> ).
217	BR639_20220923_142	Bandeau ravalé au premier étage ( <b>US0001, US0013</b> ).
218	BR639_20220923_143	Bandeau ravalé au premier étage ( <b>US0001, US0013</b> ) et réaménagement dans le piédroit de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
219	BR639_20220923_144	Bandeau ravalé au premier étage ( <b>US0001, US0013</b> ) et réaménagement dans le piédroit de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
220	BR639_20220923_145	Bandeau ravalé au premier étage ( <b>US0001, US0013</b> ) et réaménagement dans le piédroit de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
221	BR639_20220923_146	Baies du premier étage et réaménagement dans leur piédroits ( <b>US0006</b> ).
222	BR639_20220923_147	Baies du premier étage et réaménagement dans leur piédroits ( <b>US0006</b> ).
223	BR639_20220923_148	Abaissement du linteau de la baie n°3 ( <b>US0007</b> ).
224	BR639_20220923_149	Corniche du premier étage ( <b>US0001</b> ).
225	BR639_20220923_150	Abaissement du linteau de la baie n°3 ( <b>US0007</b> ).
226	BR639_20220923_151	Corniche du premier étage ( <b>US0001</b> ).

227	BR639_20220923_152	Corniche du premier étage ( <b>US0001</b> ).
228	BR639_20220923_153	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ).
229	BR639_20220923_154	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ).
230	BR639_20220923_155	Corniche du premier étage ( <b>US0001</b> ).
231	BR639_20220923_156	Corniche du premier étage ( <b>US0001</b> ).
232	BR639_20220923_157	Abaissement du seuil de la baie n°6 ( <b>US0012</b> ).
233	BR639_20220923_158	Abaissement du seuil de la baie n°6 ( <b>US0012</b> ).
234	BR639_20220923_159	Abaissement du linteau de la baie n°4 ( <b>US0008</b> ).
235	BR639_20220923_160	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).
236	BR639_20220923_161	Comblement de l'allège de la baie n°5 ( <b>US0019</b> ).
237	BR639_20220923_162	Corniche du premier étage, partie centrale ( <b>US0001</b> ).
238	BR639_20220923_163	Corniche du premier étage, partie centrale ( <b>US0001</b> ).
239	BR639_20220923_164	Abaissement du seuil de la baie n°4 ( <b>US0012</b> ).
240	BR639_20220923_165	Comblement de l'allège de la baie n°4 ( <b>US0018</b> ).
241	BR639_20220923_166	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
242	BR639_20220923_167	Corniche du premier étage, partie centrale ( <b>US0001</b> ).
243	BR639_20220923_168	Corniche du premier étage, partie centrale ( <b>US0001</b> ).
244	BR639_20220923_169	Fronton couronnant la baie n°5 ( <b>US0001</b> ).
245	BR639_20220923_170	Corniche du deuxième étage et base du fronton ( <b>US0001</b> ).
246	BR639_20220923_171	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
247	BR639_20220923_172	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ).
248	BR639_20220923_173	Corniche du deuxième étage ( <b>US0001</b> ) et abaissement du linteau de la baie n°4 ( <b>US0008</b> ).
249	BR639_20220923_174	Corniche du deuxième étage et base du fronton ( <b>US0001</b> ).
250	BR639_20220923_175	Fronton couronnant la baie n°5 ( <b>US0001</b> ).
251	BR639_20220923_176	Enduit ( <b>US0035</b> ) dans le fronton couronnant la baie n°5 ( <b>US0001</b> ).
252	BR639_20220923_177	Abaissement du linteau de la baie n°5 ( <b>US0008</b> ).
253	BR639_20220923_178	Corniche du deuxième étage, fronton ( <b>US0001</b> ) et abaissement des linteaux des baies.
254	BR639_20220923_179	Corniche du deuxième étage, fronton ( <b>US0001</b> ) et abaissement des linteaux des baies.
255	BR639_20220923_180	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°6.

256	BR639_20220923_181	Brique de maçonnerie ordinaire de la façade ( <b>US0001</b> ).
257	BR639_20220923_182	Fronton couronnant la baie n°5 ( <b>US0001</b> ).
258	BR639_20220923_183	Fronton couronnant la baie n°5 ( <b>US0001</b> ).
259	BR639_20220923_184	Décor géométrique ravalé ( <b>US0013</b> ) au-dessus de la baie n°4.
260	BR639_20220923_185	Aileron gauche du pignon ( <b>US0001</b> ).
261	BR639_20220923_186	Linteau de la baie n°7 ( <b>US0001</b> ).
262	BR639_20220923_187	Ancre entre les baies n°7 et 8 ( <b>US0010</b> ).
263	BR639_20220923_188	Ancre entre les baies n°8 et 9 ( <b>US0011</b> ).
264	BR639_20220923_189	Ancre entre les baies n°8 et 9 ( <b>US0011</b> ).
265	BR639_20220923_190	Imposte de la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
266	BR639_20220923_191	Imposte de la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
267	BR639_20220923_192	Seuil de la baie n°9 ( <b>US0009</b> ).
268	BR639_20220923_193	Surhaussement de l'aileron droite ( <b>US0014</b> ).
269	BR639_20220923_194	Enduit de fausses briques sous le fronton sommital ( <b>US0035</b> ).
270	BR639_20220923_195	Enduit de fausses briques sous le fronton sommital ( <b>US0035</b> ).
271	BR639_20220923_196	Baie n°10 comblée ( <b>US0015</b> ). Linteau restauré ( <b>US0016</b> ).
272	BR639_20220923_197	Fronton au-dessus de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ), enduit de fausses briques ( <b>US0035</b> ).
273	BR639_20220923_198	Corniche-archivolte couronnant la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
274	BR639_20220923_199	Pignon chantourné ( <b>US0001</b> ).
275	BR639_20220923_200	Aileron droite du pignon ( <b>US0001</b> ).
276	BR639_20220923_201	Première lamelle de plomb protégeant le pignon ( <b>US0023</b> ).
277	BR639_20220923_202	Pignon chantourné ( <b>US0001</b> ).
278	BR639_20220923_203	Décor d'aileron en creux flanquant la baie n°10 ( <b>US0001</b> ).
279	BR639_20220923_204	Enduits ( <b>US0035-37</b> ) dans l'aileron en creux flanquant la baie n°10.
280	BR639_20220923_205	Fronton au-dessus de la baie n°10 ( <b>US0001</b> ), enduit de fausses briques ( <b>US0035</b> ).
281	BR639_20220923_206	Corniche-archivolte couronnant la baie n°8 ( <b>US0001</b> ).
282	BR639_20220923_207	Corniche du deuxième étage, fronton ( <b>US0001</b> ) et abaissement des linteaux des baies.
283	BR639_20220923_208	Abaissement du linteau de la baie n°6 ( <b>US0008</b> ).
284	BR639_20220923_209	Abaissement du linteau de la baie n°4 ( <b>US0008</b> ).

285	BR639_20220923_210	Comblement de l'allège de la baie n°4 ( <b>US0018</b> ).
286	BR639_20220923_211	Enduits ( <b>US0030-32</b> ) sur le deuxième étage de la façade ( <b>US0001</b> ).
287	BR639_20221003_01	Comblement de l'allège de la baie n°4 ( <b>US0018</b> ).
288	BR639_20221003_02	Comblement de l'allège de la baie n°4 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
289	BR639_20221003_03	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
290	BR639_20221003_04	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
291	BR639_20221003_05	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
292	BR639_20221003_06	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
295	BR639_20221003_09	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
296	BR639_20221003_10	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ). Dalle retirée et prélevée.
293	BR639_20221003_07	Abaissement du seuil des baies du deuxième étage ( <b>US0012</b> ).
294	BR639_20221003_08	Abaissement du seuil des baies du deuxième étage ( <b>US0012</b> ).
297	BR639_20221003_11	Baie n°1.
298	BR639_20221003_12	Baie n°1.
299	BR639_20221003_13	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
300	BR639_20221003_14	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
301	BR639_20221003_15	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
302	BR639_20221003_16	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse des baies n°1-2 ( <b>US0006</b> ).
303	BR639_20221003_17	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse des baies n°1-2 ( <b>US0006</b> ).
304	BR639_20221003_18	Ravalement d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°2 ( <b>US0006</b> ).
305	BR639_20221003_19	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse des baies n°2-3 ( <b>US0006</b> ).
306	BR639_20221003_20	Ravalement d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°3 ( <b>US0006</b> ).
307	BR639_20221003_21	Ravalement d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°3 ( <b>US0006</b> ).
308	BR639_20221003_22	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°3 ( <b>US0006</b> ).
309	BR639_20221003_23	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°3 ( <b>US0006</b> ).
310	BR639_20221003_24	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°3 ( <b>US0006</b> ).
311	BR639_20221003_25	Enduits ( <b>US0030-32</b> ) sur un des pilastres du premier étage.
312	BR639_20221003_26	Enduits ( <b>US0030-32</b> ) sur un des pilastres du premier étage.
313	BR639_20221003_27	Cavité pour fixation entre les linteaux des baies du premier étage.

314	BR639_20221003_28	Vue générale des allèges des baies du deuxième étage.
315	BR639_20221003_29	Comblement situé à gauche du seuil de la baie n°4.
316	BR639_20221003_30	Vue générale de la corniche entre le premier et le deuxième étage.
317	BR639_20221003_31	Vue générale des allèges des baies du deuxième étage.
318	BR639_20221003_32	Comblement situé à droite du seuil de la baie n°5.
319	BR639_20221003_33	Ravalement d'un bandeau horizontal ( <b>US0013</b> ) et d'une imposte ou d'une traverse de la baie n°1 ( <b>US0006</b> ).
320	BR639_20221003_34	Enduit ( <b>US0039</b> ) dans le pilastre gauche du premier étage.
321	BR639_20221003_35	Abaissement du linteau de la baie n°1 ( <b>US0007</b> ).
322	BR639_20221003_36	Enduit ( <b>US0038</b> ) sur l'abaissement du linteau de la baie n°1 ( <b>US0007</b> ).
323	BR639_20221003_37	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ), dalle retirée et prélevée.
324	BR639_20221003_38	Comblement de l'allège de la baie n°6 ( <b>US0018</b> ), dalle retirée et prélevée.
325	BR639_20221003_39	Corniche entre le deuxième et le troisième étage, restaurée en ciment ( <b>US0009</b> ).
326	BR639_20221003_40	Corniche entre le deuxième et le troisième étage, restaurée en ciment ( <b>US0009</b> ).
327	BR639_20221003_41	Couche d'enduit entre l'extrados du pignon chantourné et la lamelle de plomb ( <b>US0014, US0039</b> ).
328	BR639_20221003_42	Ressaut en briques ravalé au troisième étage, à droite de la baie n°8 ( <b>US0013</b> ).
329	BR639_20221003_43	Ressaut en briques ravalé au troisième étage, à gauche de la baie n°8 ( <b>US0013</b> ). Ancre noyée dans la maçonnerie ( <b>US0024</b> ).
330	BR639_20221003_44	Aileron en creux flanquant à gauche la baie sommitale n°10. Enduit primitif ( <b>US0035</b> ).
331	BR639_20221003_45	Fronton plein ceintre surbaissé couronnant la baie sommitale n°10 ( <b>US0001</b> ),
332	BR639_20221003_46	Extrados du fronton plein ceintre de la baie n°8.

### Annexe 3 : Liste des orthophotographies

Nom	Description
Ortho 1	Orthophotographie du mur-pignon rue du Marché aux Herbes n°84. Relevé et assemblage : D. Willaumez (urban.brussels), 2022. © urban.brussels.
Ortho 2	Orthophotographie du mur-pignon rue du Marché aux Herbes n°84 : restitution des reliefs primitifs. Relevé et assemblage : D. Willaumez (urban.brussels), 2022. Restitution : S. Modrie (urban.brussels). © urban.brussels.
Ortho 3	Orthophotographie du mur-pignon rue du Marché aux Herbes n°84 : matériaux. Relevé et assemblage : D. Willaumez (urban.brussels), 2022. Infographie : A. Baudry (ULiège). © urban.brussels-ULiège.

Ortho 4	Orthophotographie du mur-pignon rue du Marché aux Herbes n°84 : phasage chronologique. Relevé et assemblage : D. Willamez (urban.brussels), 2022. Infographie : A. Baudry (ULiège). © urban.brussels-ULiège.
---------	--

#### Annexe 4 : Liste des échantillons

N°	Description
E1/1	Fragment de brique de la façade US1, échantillonné dans l'allège (mur sous-appui) de la baie latérale gauche du deuxième étage (n°4).
E1/2	Fragment de brique noire de la façade US1, échantillonné dans la corniche du premier étage, au-dessus de la pierre bleue profilée en cavet surmontant la baie médiane (n°2).
E1/3	Fragment de pierre bleue de la façade US1, échantillonné dans le linteau de la baie médiane du deuxième étage (n°5).
E1/4	Fragment de pierre blanche de la façade US1, échantillonné dans le linteau de la baie latérale gauche du deuxième étage (n°4).
E1/5	Fragment de brique de couleur rose-saumon de la façade US1, échantillonné dans la corniche du deuxième étage, à gauche du fronton triangulaire, au-dessus de la baie latérale gauche (n°4).
E35/1	Fragment de l'enduit portant le décor de fausses briques US35 échantillonné sous le fronton sommital de la façade US1.
E35/2	Fragment de l'enduit portant le décor de fausses briques US35 échantillonné sous le fronton sommital de la façade US1.
E35/3	Fragment d'un enduit se situant sous la corniche sommitale de la façade US1, au-dessus du linteau en béton US16 de la baie (n°10).
E35/4	Fragment de l'enduit portant le décor de fausses briques rouge US35 situé dans l'aileron latéral gauche de la baie sommitale (n°10).
E35/5	Fragment d'un enduit chevauchant brique et joint sous la corniche sommitale de la façade US1, au-dessus du linteau en béton de la baie (n°10).

#### Annexe 5 : dimensions en cm des fenêtres de la façade US1

Fenêtre	Largeur	Hauteur	Remarque
1	115,2	290,5	
2	106,8	Non relevé	Fenêtre-balcon
3	122,1	292	
4	116,7	198,5	
5	105,6	200,5	
6	124,5	199,5	
7	65,8	118	
8	108,5	153,2	Sous la clef d'arc

9	67,2	117,5	
10	81	96	Sous le linteau modifié <b>US16</b>

#### Annexe 6 : dimensions en cm des appuis en pierres bleues des fenêtres

Fenêtre	Longueur	Hauteur	Profondeur (min)
1	123,5	8,4	23,5
2	Non précisé (balcon)	Non précisé (balcon)	Non précisé (balcon)
3	130,6	7,9	23,5
4	123,7	8,4	25,4-26,5
5	116,1	8,4	25,4-26,5
6	130,5	8,4	25,4-26,5

#### Annexe 7 : dimensions en cm des linteaux en pierres bleues des fenêtres

Fenêtre	Longueur	Hauteur	Profondeur
1	122,6	11,2	Non mesuré
2	113,7	12	Non mesuré
3	153,2	10,6	Non mesuré
5	111,2	9,5	Non mesuré

## Annexe 8 : description des unités stratigraphiques

Les unités stratigraphiques (US) énumérées et décrites ci-dessous sont numérotées de **US1** à **US23** et de **US30** à **US49**. Elles sont reportées sur l'orthophotographie de la façade réalisée lors de l'intervention archéologique en 2022 (cf. ortho 3-4). Cette partie se veut essentiellement descriptive et exhaustive, quoiqu'une première interprétation des éléments les plus évidents soit souvent réalisée pour ne pas grever la partie interprétative du présent rapport. Ces descriptions présentent des teneurs différentes car elles dépendent de l'accès aux structures, de la pertinence de l'enregistrement (laissé à l'appréciation des archéologues) et du temps restreint de l'intervention. Dans la mesure du possible, les liens chronologiques entre unités stratigraphiques adjacentes sont signalés, de même que les équivalences (deux unités considérées comme distinctes au moment de leur enregistrement mais se révélant homogènes et semblables au fur et à mesure qu'avance l'enquête archéologique).

**US1** : façade primitive de la bâisse située rue Marché aux Herbes n°84. Répartie sur trois travées, elle comprend un rez-de-chaussée commercial de facture moderne (**US2**) et trois étages originaux en grande partie préservés, rythmés par des corniches saillantes moulurées. Les deux premiers étages sont percés de hautes baies rectangulaires de hauteur dégressive (n°1-6). La fenêtre axiale du premier étage est transformée en porte-balcon (n°2, **US46**), et la fenêtre axiale de l'étage supérieur est quant à elle couronnée par un fronton triangulaire dont la base se confond avec la corniche. Le troisième étage formant pignon est percé d'une baie axiale en hanse-de-panier (n°8), avec clef d'arc moulurée et piédroits à impostes. Cette fenêtre est flanquée par deux petites baies rectangulaires (n°7, 9) et est surmontée par une petite ouverture rectangulaire (n°10), aujourd'hui bouchée (**US15**), couronnée par un fronton en arc segmentaire. L'ensemble du pignon chantourné est couronné par un fronton sommital en plein cintre transformé au XX<sup>e</sup> siècle (**US22**).

À l'exception des appuis et des linteaux en pierres bleues et blanches (cf. *infra*), la maçonnerie est constituée de briques de différents gabarits. La majeure partie de la structure comprend des briques rouge vif sombre, à pâte hétérogène (petits nodules noirs), d'env. 22,4-23,5 x 11,3 x 4,2-4,6 cm, disposées en appareil croisé. Elles sont disposées en boutisses dans certaines corniches et dans tous les bandeaux qui compartimentent et structurent géométriquement la façade, bandeaux qui se confondent par ailleurs avec les piédroits des fenêtres. Ces bandeaux marquent une saillie d'env. 3-4 cm et, pour les piédroits, sont mis en œuvre avec ces mêmes briques dont la queue est rabotée d'env. 5 cm (ces briques mesurent ainsi env. 18 cm en panneresse). Dans les bandeaux horizontaux et curvilignes, les boutisses sont posées sur chant. Les corniches et les frontons sont mis en œuvre avec différentes briques et terres cuites architecturales posées en lits homogènes et continus :

- de petites dalles d'env. 12,4-13,5 cm de côté x 2,2-2,5 cm d'épaisseur (certaines cuites en atmosphère réductrice)
- des briques d'Ijssel, à pâte orange-rose clair et jaune citron, d'env. inconnu x 11,1-11,3 x 4,2-4,4 cm, retaillées en cavet ou en doucine.
- des briquettes noires d'env. inconnu x 6,7-7,3 x 3,6-4 cm, cuites en atmosphère réductrice
- des briques au gabarit plus imposant (env. inconnu x 12,2-13 x 5,5-6,6 cm), probablement réemployées.

La façade comporte quelques pierres de taille bleues et blanches. Les premières forment les appuis des baies des deux premiers étages (fruit de réfections, voir **US5-12-42**), les linteaux des baies du premier étage, et le linteau de la baie centrale du deuxième étage. Une pierre bleue profilée en cavet surmonté d'une moulure droite (128 x 8,5 cm) compose également la partie axiale de la corniche du premier étage, au-dessus de la baie n°2. Ces pierres sont taillées au ciseau droit, sans palette (env. 27 coups/dm). Aucune marque identitaire n'a été observée sur ces éléments (par ailleurs partiellement visibles et dégagés).

Des pierres blanches sont utilisées pour les linteaux des baies latérales des deuxième et troisièmes étages<sup>1</sup>. Ces blocs, en mauvais état de conservation, laissent apparaître des traces de ciseau oblique. Si l'on excepte le linteau monolithique (124,3 x 10,6 cm) de la baie gauche du deuxième étage (n°4), les autres linteaux se composent de deux pierres, une longue et une courte (s'agirait-il de pierres initialement monolithiques puis brisées ultérieurement ?).

Le mortier de chaux de la façade est blanc et ponctué de petits nodules de chaux. Les joints varient entre 0,5 et 1,5 cm d'épaisseur. Leur finition n'est pas conservée.

Le linteau des petites baies n°7 et 9, qui à la différence des précédents n'ont pas été abaissés, sont eux aussi soutenus par une barre en fer forgé (section 2,7 mm). On notera que les appuis des baies du troisième étage (n°7-9) et le linteau de la baie sommitale (n°10) sont refaits en béton ou en ciment (**US9** et **US16**).

Deux ancrages (**US10** et **US11**) se situent dans les trumeaux de la baie axiale du troisième étage (n°8). Celles-ci sont postérieures à la façade.

Le pignon chantourné est recouvert de deux lames de plomb. La première, plus ancienne (**US23**), est recouverte d'un lait de chaux (**US40**).

La façade semble être postérieure à la bâtie n°82 située à gauche, contre laquelle elle s'appuie.

**US2** : poutre métallique en I comblée de mortier, visible à la base du premier étage de la façade (à droite), formant le linteau de la vitrine commerciale du rez-de-chaussée. Par extension, **US2** désigne l'ensemble de la vitrine commerciale.

**US3** : ancre métallique sciée et repliée contre la maçonnerie, à la base du premier étage, à droite de l'allège (ou mur sous-appui) de la baie n°3 (épaisseur de 9 mm).

**US4** : crépi en béton récent recouvrant partiellement ou totalement la base des maçonneries du premier étage. Équivalence avec **US9** et **US33**.

**US5** : réfection de l'appui de la fenêtre latérale (droite) du premier étage (n°3). Mortier de chaux. L'appui est une pierre bleue monolithique taillée au ciseau sans marque identitaire apparente.

**US6** : réfections ponctuelles des piédroits des fenêtres du premier étage, alignées avec un ancien bandeau horizontal primitif ravalé (**US13**), sur env. 11-12 cm de haut, soit deux briques superposées. Résulte probablement du comblement du bandeau bûché et/ou de la suppression d'une imposte ou d'une traverse initialement ancrée dans la maçonnerie.

---

<sup>1</sup> Le linteau de la fenêtre du troisième étage située à droite (n°9) est masqué par un enduit cimenté (**US9**), mais une lacune laisse apparaître une pierre blanche sous-jacente.

**US7** : abaissement des linteaux des fenêtres du premier étage (n°1-3) d'env. 24,5 cm. La maçonnerie est constituée de trois lits de briques en appareil croisé (briques de couleur rouge foncé, à matrice hétérogène ponctuée de nodules noirs, d'env. 18,1/19 x 8,5/9,2 x 4,6/5 cm) et d'un lit de briques posées en panneresses sur chant (briques de couleur bleue-noir, d'env. 14,5/15 cm x 6,5 cm x inconnu, et briques d'Ijssel, de couleur orange-jaune pâle, d'env. 18,1/18,8 cm x 8,1/9 cm x 4,5/4,7 cm). Chaque nouveau linteau est repris par deux barres en fer forgé (section de 25 mm). Mortier blanc beige de 0,5 à 1,5 cm d'épaisseur, identique à **US8**.

**US8** : abaissement des linteaux des fenêtres du deuxième étage (n°4-6) d'environ 17,5 cm. La maçonnerie est constituée de trois lits en appareil croisé (gabarits non mesurés), sauf pour la baie n°6 qui en comporte deux et comporte un lit de briques posées sur chant (18,1/18,8 cm x 8,1/9 cm x 4,5/4,7 cm). Chaque nouveau linteau est repris par deux barres en fer forgé (section de 25 mm). Mortier blanc beige de 0,5 à 1,5 cm d'épaisseur, identique à **US7**.

**US9** : réfection en ciment des corniches de la façade, comprenant les appuis des baies n°7-9, le linteau de la baie n°9, et des réfections ponctuelles, notamment aux frontons. Équivalence avec **US4** et **US33**.

**US10** : ancre métallique (dimensions non relevées) située au troisième étage, entre les baies N°7 et 8.

**US11** : ancre métallique (dimensions non relevées) située au troisième étage, entre les baies n°8 et 9.

**US0012** : abaissement des appuis des fenêtres du deuxième étage (n°4-6) et réfection partielle des piédroits avec des briques sur chant. Les appuis en pierres bleues sont taillés au ciseau et le mortier de chaux est blanc-beige. Le lien chronologique entre l'abaissement de ces appuis et le comblement des allèges **US18** et **US19** n'est pas établi, bien que l'on puisse signifier que les mortiers mis en œuvre dans ces structures diffèrent.

**US13** : ravalements ponctuels des bandeaux et éléments de décor en faible saillie de la façade primitive. Sans doute contemporain de **US6**.

**US0014** : maçonnerie peu soignée posée sur le sommet du premier aileron de droite du pignon, soutenant les chéneaux de la toiture du bâtiment étudié et du bâtiment voisin.

**US15** : bouchage de la fenêtre sommitale (n°10). Maçonnerie de briques aux joints cimentés recouverte d'un enduit.

**US16** : réfection (ou enrobage ?) en béton du linteau de la baie sommitale (n°10).

**US17** : réfection très partiellement visible, en briques et mortier de ciment, de l'allège (mur sous-appui) de la fenêtre latérale (droite) du premier étage (n°3).

**US18** : comblement situé dans les allèges (ou murs sous-appuis) des fenêtres latérales du deuxième étage (n°4 et 6). Composé de dalles en terres cuites carrées posées sur chant (20,8-21,4 cm de côté x 3,3-3,4 épaisseur).

**US19** : comblement situé dans l'allège (ou mur-sous-appui) de la baie centrale du deuxième étage (n°5). Composé de briques à pâte orangée légèrement hétérogène (quelques nodules noirs), posées en panneresses (26,3-27 cm x inconnu x 4,8-5,2 cm). Mortier blanc à petits nodules de chaux épais d'env. 1-1,5 cm.

**US20** : deux petits comblements alignés dans le premier aileron du pignon, composés de briques de couleur bleu-noir et de briques orange fragmentaires.

**US21** : quatre petits comblements alignés au-dessus de la corniche du deuxième étage, de part et d'autre du fronton triangulaire, composés de briques fragmentaires.

**US22** : fronton sommital en briques et joints cimentés, occulté par un crépi cimenté.

**US23** : première lamelle de plomb posée sur le pignon chantourné. Un lait de chaux blanc la recouvre (**US40**).

**US24** : non attribuée.

**US25** : non attribuée.

**US26** : non attribuée.

**US27** : non attribuée.

**US28** : non attribuée.

**US29** : non attribuée.

**US30** : enduit bleu-gris visible sur le mur et le piédroit de la baie du premier étage située à droite (n°3). Recouvert par **US31**.

**US31** : enduit blanc visible sur le mur et le piédroit de la baie du premier étage située à droite (n°3). Recouvre **US30**, recouvert par **US32**.

**US32** : enduit bleu visible sur le mur et le piédroit de la baie du premier étage située à droite (n°3). Recouvre **US31**, recouvert par **US33**.

**US33** : enduit gris visible sur le mur et le piédroit de la baie du premier étage située à droite (n°3). Recouvre **US32**. Équivalence avec **US4** et **US9**.

**US34** : fine couche d'enduit (blanc ?) inaccessible, sur le soffite des linteaux primitifs des fenêtres du deuxième étage (n°4-6). Antérieur à **US8**.

**US35** : enduit rouge à faux appareil de briques disposées en panneresses et soulignées au fer, visible dans les angles intérieurs du fronton triangulaire du deuxième étage, dans le renforcement des ailerons flanquant la baie supérieure (n°10), ainsi que sur le plein-de-travée situé sous le fronton sommital. Recouvert par **US36**.

**US36** : enduit gris recouvrant **US35** dans l'aileron gauche de la baie supérieure (n°10). Recouvert par **US37**.

**US37** : enduit blanc recouvrant **US36** dans l'aileron gauche de la baie supérieure (n°10).

**US38** : enduit de ciment à finition blanche situé sur la maçonnerie formant l'abaissement des linteaux **US7** et **US8**.

**US39** : enduit composé d'une couche centimétrique à la chaux de couleur rose chair grisé, avec finition en gris foncé – noir. L'enduit se retrouve sur toute la façade, notamment dans le trumeau du premier étage situé à gauche de la façade (où il recouvre **US32**) ainsi que sur le rehaussement

de l'aileron du pignon (**US14**). Recouvre également la première couche de plomb (**US23**) posée sur le pignon chantourné et son lait de chaux blanc (**US40**).

**US40** : lait de chaux blanc recouvrant la première lamelle de plomb du pignon chantourné (**US23**).

**US41** : petite réfection maçonnée (peu lisible) à droite du mur sous-appui de la fenêtre latérale (droite) du premier étage (n°3).

**US42** : réfection de l'appui de la fenêtre latérale (gauche) du premier étage (n°1). Briques et mortier de chaux. L'appui est une pierre bleue monolithique taillée au ciseau sans marque identitaire apparente.

**US43** : petite réfection maçonnée (peu lisible) à gauche de la fenêtre latérale (gauche) du premier étage (n°1), contre la façade mitoyenne (bâtisse n°82).

**US44** : petite perturbation (cavité obturée de quelques centimètres de diamètre) dans le trumeau des fenêtres n°2 et 3 au premier étage, alignée avec la perturbation **US45** (vestige de fixation métallique ?).

**US45** : petite perturbation (cavité obturée de quelques centimètres de diamètre) dans le trumeau des fenêtres n°2 et 3 au premier étage, alignée avec la perturbation **US44** (vestige de fixation métallique ?).

**US46** : transformation de la fenêtre axiale du premier étage en porte-balcon, avec un garde-corps en ferronneries, et peut-être une dalle en béton.

**US47** : deux petites perturbations en ciment dans le trumeau des fenêtres n°5 et 6 du deuxième étage, alignées avec leurs appuis. Vestiges de fixation métallique ?

**US48** : deux perturbations maçonnées en briques anciennes fragmentaires de part et d'autre de la fenêtre sommitale du pignon (n°10).

**US49** : petite perturbation comblée de mortier de chaux à droite de la fenêtre n°3. Vestige de fixation métallique ?